

NEO

TOOLS



08-823



08-824



08-825



08-826

PL INSTRUKCJA OBSŁUGI

EN INSTRUCTION MANUAL

RU РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

HU HASZNÁLATI UTASÍTÁS




RO INSTRUCTIUNI DE DESERVIRE

SK NÁVOD NA POUŽITIE

PL

INSTRUKCJA
Klucze dynamometryczne z mikroregulacją

PRZECZYTAĆ PRZED UŻYCIEM



1. Niniejszy klucz dynamometryczny to przyrząd precyzyjny przeznaczony wyłącznie do dokręcania wkrętów, śrub i nakrętek do właściwego momentu obrotowego.
2. Nie należy go stosować do odkręcania „zapieczonych nakrętek”, podważania przedmiotów, jako substytut młotka lub zamiast zwykłego klucza zapadkowego.
3. Nie przykładać momentu obrotowego przekraczającego maksymalny moment klucza. Siłę przykładać wyłącznie do uchwytu. Nie stosować żadnych elementów przedłużających (np. rurek zakładanych na rękę)!
4. Uchwyt głowic klucza dynamometrycznego współpracuje z głowicami narzędziowymi Neo. W przypadku stosowania specjalnych głowic, nastawić moment obrotowy zgodnie ze wzorem przedstawionym na ilustracji.
5. Upewnić się, że moment obrotowy klucza został nastawiony dokładnie według zaleceń opisanych w odpowiednich danych technicznych. W przeciwnym wypadku zastosowany moment obrotowy może być za mały lub za duży, co w konsekwencji doprowadzi do uszkodzenia skręcanego elementu.
6. W żadnym wypadku nie należy demontawać klucza. Silne naprężone elementy wewnętrzne mogą powodować poważne obrażenia ciała, jeśli zostaną zwolnione w niekontrolowany sposób.
7. Okresowo należy przeprowadzić kalibrację klucza. Klucz należy kalibrować przynajmniej raz w roku, po każdym nieprawidłowym użyciu lub przeciążeniu lub po przepracowaniu 5000 cykli („klikniję”).

Typy głowic

1. Głowica grzechotkowa stalowa



Zapadka dwukierunkowa, 45 zębów: umożliwia pracę klucza w prawo oraz w lewo.
Należy pamiętać, że klucz został skalibrowany wyłącznie do pracy w prawo, o ile nie zaznaczono inaczej.



W celu przełączenia klucza do pracy w lewo, przekrącić przełącznik w prawo.



W celu przełączenia klucza do pracy w prawo, przekrącić przełącznik w lewo.



2. Uchwyt głowic



Współpracuje z różnymi typami głowic zapadkowych – z głowicami płaskimi, nasadowymi oraz nasadowymi otwartymi

Okrągła


Kwadratowa


USTAWIENIE MOMENTU OBROTOWEGO:


1. Odciągnąć nasadkę blokującą we wskazanym kierunku.
2. Obrócić uchwyt w prawo, aby zwiększyć moment obrotowy, lub w lewo, aby go zmniejszyć. Moment obrotowy należy ustawiać przesuwając się w górze skali. Jeśli żądany moment obrotowy zostanie przekroczony, należy zmniejszyć moment o jeden obrót poniżej żadanego, a następnie ponownie ustawić żądaną wartość.
3. Podziałka główna wskazuje moment obrotowy w jednostce podstawowej i dodatkowej. Podziałka precyzyjna wskazuje dokładną nastawę jednostki podstawowej. Zobacz poniższe przykłady.
4. Wcisnąć nasadkę blokującą, aby zablokować rękę. Podziałka precyzyjna może być nieznacznie przesunięta względem znacznika linii środkowej, co nie wpływa na dokładność ustawień.

PRZYKŁADOWE USTAWIENIA

**30 N.m
wrench**




5.85 N.m
52 Lb.in

**100 Lb.ft
wrench**




23.5 Lb.ft
32 N.m

**335 N.m
wrench**



113.5 N.m
84 Lb.ft



25.0 N.m
221 Lb.in




59 Lb.ft
80 N.m



331 N.m
244 Lb.ft

STOSOWANIE KOŃCÓWEK

Końcówki, które odsuwają środek przykręcanego łącznika od osi symetrii napędu grzechotki, powodują, że faktyczny moment obrotowy różni się od wskazanego na kluczu. Z tego powodu konieczne jest wprowadzenie korekty nastawionego momentu obrotowego zgodnie ze wzorem na następnej stronie.



PRZYŁOŻENIE MOMENTU OBROTOWEGO

- Założyć odpowiednią końcówkę lub nasadkę na napęd kwadratowy grzechotki oraz na łącznik, który ma być dokręcony.
- Przyłożyć dlonią siły do rękojeści (WYŁĄCZNIĘ DO RĘKOJEŚCI). Drugą dlonią można przytrzymać głowicę zapadkową, aby ją ustabilizować, szczególnie w przypadku stosowania długich końcówek. Nie wpłynie to znacząco na dokładność klucza.
- Jeśli zastosowana sła będzie wymagała użycia obydwu dłońi, drugą dłoń należy oprzeć na pierwszej dłońi. Nigdy nie należy opierać drugiej dłońi w innym miejscu na kluczu.
- Powoli i stabilnie pchać lub ciągnąć klucz, aż do chwilowego przeskoku, któremu może, ale nie musi, towarzyszyć „kliknięcie”. W tym momencie należy natychmiast przerwać przykładanie siły. NIE PRZEKRACZAĆ MOMENTU OBROTOWEGO!

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Nadmierne dokręcone lub uszkodzone łączniki, końcówki lub sam klucz mogą nagle pęknąć. W takim przypadku użytkownik może stracić równowagę, upaść lub ulec innym obrażeniom. Podczas korzystania z klucza należy stanąć stabilnie na podłożu, pamiętać o zachowaniu równowagi, a w razie konieczności stosować odpowiednią uprząż, podparcie pleców lub inne urządzenia zabezpieczające.

KONSERWACJA

- Jeśli klucz nie będzie używany, należy ustawić najniższy moment obrotowy oraz umieścić klucz w dostarczonym futerale.
- Nie smarować klucza – z wyjątkiem mechanizmu zapadkowego. Mechanizm zapadkowy można smarować według potrzeb za pomocą kilku kropel oleju maszynowego.

- Do czyszczenia klucza nie stosować acetonu ani innych rozpuszczalników. Użyć czystej szmatki nasączonej płynem do mycia okien lub denaturatem.
- Klucz nie zawiera podzespołów serwisowanych przez użytkownika, z wyjątkiem mechanizmu zapadkowego. W żadnym wypadku nie należy demontać klucza dynamometrycznego. Jeśli konieczna będzie interwencja serwisu, dostarczyć klucz do najbliższego autoryzowanego centrum serwisowego producenta.


CERTYFIKACJA

Niniejszy klucz dynamometryczny został skalibrowany przed dostawą z dokładnością do +/- 3% w kierunku w prawo. Dokładność: $\pm 4\%$ wskazanej wartości w prawo, $\pm 6\%$ wskazanej wartości w lewo, w prawo, od 20% do 100% pełnej skali. Spełnia lub przewyższa wymagania norm ASME B107.14M-1994, ISO 6789.

INSTRUCTIONS

Micro adjusting Torque Wrenches

EN

READ BEFORE YOU USE


- This torque wrench is a precision instrument intended to be used only to tighten screws, bolts and nuts to a desired torque.
- Do not use it as a "nut breaker", pry bar, hammer, or in lieu of a regular ratchet wrench.
- Do not apply torque in excess of the maximum capacity of the wrench. Apply load on the grip only, and do not use any handle extension bars (a piece of pipe put over the grip).
- Head Holder torque wrench should be used with NEO heads. If using special heads, please set torque as formula on Pic A.
- Make sure that you adjust the wrench to the exact torque units your specifications call for, or you will severely undertorque or over-torque, causing severe damage to the equipment you are working on.
- Do not disassemble the wrench for any reason. Highly stressed internal components may cause severe injury when released in an unintended manner.
- The wrench should be re-calibrated periodically. The calibration of the wrench should be checked at least once a year, after any abnormal handling or overloading, or after 5,000 cycles ("clicks").

Head types

1. Fixed Ratchet head



45-tooth reversible ratchet: wrench operates in both clockwise and counterclockwise direction. However, unless stated otherwise, the wrench is calibrated in clockwise direction only.




Twist shifter cap clockwise for counterclockwise direction

Twist shifter cap counter-clockwise for clockwise direction

2. Head holder




Round




Square






Holds different size Ratchet Heads, Open End, Box End or Open Box End heads.



SETTING TORQUE




1. Pull the lock knob out, should be visible.
2. Turn the grip in the clockwise direction to increase the torque, and in the counterclockwise to decrease it. Please set torque going up the scale. If you exceed desired torque, please adjust torque to one revolution below the desired torque, then back up.
3. The major scales show the amount of torque in both primary and secondary units. The minor scale shows fine increments in primary units. See examples below.
4. Push the lock knob in to lock the grip. The minor scale may be slightly off the centerline mark without affecting the accuracy of your settings.

EXAMPLES OF SETTING**30 N.m
wrench**5.85 N.m
52 Lb.in**100 Lb.ft
wrench**23.5 Lb.ft
32 N.m**335 N.m
wrench**113.5 N.m
84 Lb.ft25.0 N.m
221 Lb.in59 Lb.ft
80 N.m331 N.m
244 Lb.ft**USE OF EXTENSIONS**

Attachments and non-standard heads will cause the applied torque to be different from the set torque. Consequently when using them, the set torque must be adjusted in accordance with the formula shown on below.

A



T(E) - Torque applied by extension (desired torque)

T(W) - Torque set on the wrench

$$T(W) = T(E) \frac{L}{L+E}$$

APPLYING TORQUE

1. Insert an appropriate socket or drive attachment onto the square drive of the ratchet and onto the fastener you want to tighten.
2. Apply hand pressure to the grip, and ONLY TO THE GRIP. You may support the wrench at the ratchet head with the other hand to steady it, especially when using long socket extensions, without appreciably affecting the accuracy of the wrench.
3. If, due to the required effort, you need to use both hands, put the other hand on the top of the first hand, never on any other part of the wrench.
4. Apply slow and steady pull or push until the wrench momentarily releases, with or without a distinct "click" sound. Release the pressure right at this point. DO NOT OVERTORQUE!

SAFETY WARNING

Overtorqued or defective fasteners, sockets, as well as the wrench itself, may suddenly break causing you to lose balance, fall, or to suffer other trauma. Be sure that you have firm footing, are properly balanced, and if necessary are using appropriate harness, back support, or other safety device.


MAINTENANCE

1. When not in use, adjust the wrench to its lowest reading and store it in the provided case.
2. With the exception of the ratchet mechanism, do not lubricate the wrench. The ratchet mechanism may be lubricated as needed with a few drops of light machine oil.

3. Do not use acetone or other solvents to clean the wrench, use window cleaners or denatured alcohol applied with a clean cloth instead.
4. With the exception of the ratchet mechanism, there are no user-serviceable parts. Do not disassemble the torque wrench for any reason. When service is needed, send the wrench to the nearest factory-authorized service center.

CERTIFICATION

This torque wrench is certified to have been calibrated prior to shipment to the accuracy of +/- 3% in the clockwise direction. Accuracy: ±4% clockwise ±6% CCW of indicated value, CW, from 20% to 100% of full scale . Meets or exceeds ASME B107.14M-1994, ISO 6789 Standards.

RU**ИНСТРУКЦИИ****Микрометрические ключи с регулируемым моментом****ПРОЧТИТЕ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ**

1. Динамометрический ключ – это высокоточный инструмент, предназначенный только для затягивания винтов, болтов и гаек с требуемым моментом.
2. Не используйте его как «гайковерт», монтировку, молоток или вместо обычного трещоточного ключа.
3. Не прикладывайте момент, превышающий максимальную мощность гаечного ключа. Прикладывайте нагрузку только на рукоятку и не используйте никаких насадок (например, кусок трубы, надетый на рукоятку).
4. Динамометрический ключ с держателем головки следует использовать с головками Neo. При использовании специальных головок установите момент по формуле как показано на рисунке.
5. Убедитесь, что вы отрегулировали ключ в соответствии с точными значениями момента, требуемыми вашими спецификациями, иначе вы можете приложить недостаточный или чрезмерный момент затяжки, что приведет к серьезному повреждению оборудования, на котором вы работаете.
6. Ни в коем случае не разбирайте ключ. Сильно нагруженные внутренние компоненты могут привести к серьезным травмам при случайном отпускании.
7. Следует периодически проводить калибровку ключа. Калибровку ключа следует проводить не реже одного раза в год, после любого ненормального обращения с ним или перегрузки, а также после 5000 циклов («щелчков»).

Типы головок

1. Фиксированная трещоточная головка



Реверсивная трещотка с 45 зубцами: ключ работает как по часовой стрелке, так и против часовой стрелки. Однако, если не указано иное, ключ калибруется только в направлении по часовой стрелке.



Поверните колпачок переключателя по часовой стрелке для направления против часовой стрелки

Поверните колпачок переключателя против часовой стрелки для направления по часовой стрелке

2. Держатель головки




Круглый







Квадратный

Держит трещоточные головки разных размеров, с открытым зевом, закрытым зевом или комбинированные головки.

**УСТАНОВКА МОМЕНТА:**

1. Вытяните кнопку блокировки, она должна быть видна.
2. Поверните рукоятку по часовой стрелке, чтобы увеличить момент, и против часовой стрелки, чтобы уменьшить его. Устанавливайте момент, поднимаясь вверх по шкале. Если вы превысили значение необходимого крутящего момента, отрегулируйте его на один оборот ниже необходимого значения, затем назад до нужного значения.
3. Основные шкалы показывают величину момента в первичных и вторичных единицах. Вспомогательная шкала показывает точные приращения в первичных единицах. См. примеры ниже.
4. Нажмите на кнопку блокировки, чтобы заблокировать рукоятку. Вспомогательная шкала может немного отклоняться от отметки на центральной линии, не влияя на точность настроек.

ПРИМЕРЫ УСТАНОВКИ

**30 N.m
wrench**5.85 N.m
52 Lb.in**100 Lb.ft
wrench**23.5 Lb.ft
32 N.m**335 N.m
wrench**113.5 N.m
84 Lb.ft25.0 N.m
221 Lb.in59 Lb.ft
80 N.m331 N.m
244 Lb.ft

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УДЛИНИТЕЛЕЙ

Удлинители, которые отводят центр крепежа от центральной линии привода трещотки, приведут к тому, что эффективный момент затяжки будет отличаться от показываемого на ключе. Следовательно, момент затяжки гаечного ключа необходимо скорректировать по формуле, приведенной на следующей странице.

A



T(E) – Момент, приложенный с помощью удлинителя (необходимый момент)

T(W) – Момент, установленный на ключе

$$T(W) = T(E) \frac{L}{L+E}$$

ПРИЛОЖЕНИЕ МОМЕНТА

- Установите соответствующую головку или насадку на квадратный привод трещотки и на крепежную деталь, которую вы хотите затянуть.
- Нажмите рукой на рукоятку, ТОЛЬКО НА РУКОЯТКУ. Другой рукой вы можете поддерживать гаечный ключ у трещоточной головки, чтобы стабилизировать его, особенно при использовании длинных удлинителей, без существенного влияния на точность ключа.
- Если из-за требуемого усилия вам необходимо использовать обе руки, положите вторую руку сверху на первую, а не на любую другую часть гаечного ключа.
- Медленно и равномерно прикладывайте силу или нажимайте, пока ключ на мгновение не отпустится с отчетливым звуком щелчка или без него. Прекратите нажимать прямо в этом месте. НЕ ПРЕВЫШАЙТЕ МОМЕНТ!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О СОБЛЮДЕНИИ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Скрученные или дефектные крепежные детали, головки, а также сам ключ могут внезапно сломаться, что может привести к потере равновесия, падению или другим травмам. Обеспечьте, чтобы у вас было устойчивое положение, правильное равновесие и, если необходимо, используйте подходящие ремни безопасности, опору для спины или другое защитное устройство.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Если ключ не используется, установите его на минимальное значение и храните в поставляемом футляре.

- Не смазывайте ключ, за исключением храпового механизма. При необходимости храповой механизм можно смазать несколькими каплями светлого машинного масла.
- Для очистки ключа не используйте ацетон или другие растворители, используйте средства для мытья окон или денатурированный спирт, наносимый чистой тканью.
- За исключением храпового механизма, ключ не имеет деталей, которые могут обслуживаться пользователем. Ни в коем случае не разбирайте динамометрический ключ. Если требуется обслуживание, отправьте ключ в ближайший авторизованный сервисный центр.

СЕРТИФИКАЦИЯ




Данный динамометрический ключ имеет сертификат о том, что перед отправкой он калиброван по часовой стрелке с точностью +/- 3%.

Точность: $\pm 4\%$ по часовой стрелке $\pm 6\%$ против часовой стрелки от указанного значения по часовой стрелке, от 20% до 100% полной шкалы. Соответствует стандартам ASME B107.14M-1994, ISO 6789 или превышает их.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Mikro-beállítású nyomatékkulcsok

HU

KÉRJÜK OLVASSA EL A SZERSZÁM HASZNÁLATA ELŐTT

- Ez a nyomatékkulcs egy olyan precíziós szerszám, amelyet csak csavarok, csavarfejek és anyák megfelelő nyomatékkal történő meghúzáshoz alkalmazható.
- Ne használja azt "csavar megszakítéként", feszítővasként, kalapácként vagy normál csavarkulcsként.
- Ne alkalmazzon olyan nyomatéket, amely meghaladja a csavarkulcs maximális kapacitását. Csak a markolatra helyezzen terhelést és ne használjon semmilyen fogantyúhosszabítót rúdat (egy csődarabot, amelyet a markolatra erősít).
- A csavarfej tartó nyomatékkulcsot Neo szerszámfejekkel kell használni. Speciális fejek használata esetén kérjük, állítsa be a nyomatéket a képen bemutatottak szerint.
- Ügyeljen arra, hogy a csavarkulcs pontosan az Ön által megkívánt nyomaték értékre legyen beállítva, különben az alá- vagy túlerhelt nyomaték súlyos károkat okozhat abban a berendezésben, amelyen Ön éppen dolgozik.
- Semmihez sem szerezze szét a csőkulcsot. A fokozott nyomatéknak kitett belső alkatrészek nem kívánt módon történő szabadon bocsátása súlyos sérüléseket okozhat.
- A csavarkulcsot rendszeresen újra kell kalibrálni. A csavarkulcs kalibrálását legalább évente egyszer, vagy bármilyen rendellenes működés, túlerhelés után, illetve 5000 munkaciklus ("kattanás") után ellenőrizni kell.

Fej típusok

- Rögzített racsnis fej



45 fokos megfordítható racsni: a csavarkulcs az óramutató járásával megegyező és az óramutató járásával ellentétes irányban is működik. Eltérő információ hiányában a csavarkulcsot csak az óramutató járásával megegyező irányban kerülnek kalibrálásra.



Az óramutató járásával ellentétes irányhoz fordítsa el a váltótárcsát az óramutatóval megegyező irányába

Az óramutató járásával megegyező irányhoz fordítsa el a váltótárcsát az óramutatóval ellentétes irányába

- Fej-tartó




Kerek




Négyzet

Különböző méretű racsnis fejek tárolásához, nyitott végű, zárt dobozos végű, vagy nyitott dobozos végű fejekhez.






NYOMATÉK BEÁLLÍTÁS:



1. Húzza ki a blokkoló gombot, hogy láthatóvá váljon.
2. A nyomaték növelése céljából forgassa el a fogantyút az óramutató járásával megegyező, annak csökkentéséhez pedig az óramutató járásával ellentétes irányban. Kérjük, állítsa be a nyomatékot a skála alkalmazásával. Ha túlélpi a kívánt nyomatékot, kérjük, állítsa a nyomatékot egy egységgel a kívánt nyomaték alá, majd téren vissza a kívánt értékre.
3. A fő skálán olvasható le a nyomaték értéke mind az elsődleges, mind a másodlagos mértékegységekben. A másodlagos skálán az elsődleges mértékegységekben végezhető el a finom beállítás. Az alábbiakban néhány példa látható.
4. A markolat rögzítéséhez nyomja be a blokkoló gombot. Ha a kisebb skála a középvonalhoz nemképp eltölva látható, az nem befolyásolja a beállítások pontosságát.


BEÁLLÍTÁSI PÉLDÁK

**30 N.m
wrench**5.85 N.m
52 Lb.in**100 Lb.ft
wrench**23.5 Lb.ft
32 N.m**335 N.m
wrench**113.5 N.m
84 Lb.ft25.0 N.m
221 Lb.in59 Lb.ft
80 N.m331 N.m
244 Lb.ft

KIEGÉSZÍTŐ HASZNÁLATA

Azok a hosszabbítások, amelyek eltávolítják a kötőelem középpontját a racsnis meghajtó tengelyétől, a kulcson feltüntetett nyomaték értékétől eltérő tényleges nyomatékot eredményeznek. Ilyen esetben a csavarkulcson beállított nyomatékot a következő oldalon bemutatott képpel kell módosítani.

A

 $T(E)$ - A meghosszabbítással elérte nyomaték (kívánt nyomaték) $T(W)$ - A csavarkulcson beállított nyomaték

$$T(W) = T(E) \frac{L}{L+E}$$

A CSAVARKULCS ALKALMAZÁSA

- Helyezze be a megfelelő csavarfogó aljzatot vagy tartozékot a racsnis egység négyzet alakú végére majd a meghúzandó rögzítőelemre.
- Nyoma le a tenyerével a markolatot, ÉS CSAK A MARKOLATOT. A másik kezével stabilizálhatja a kulcsot a racsnis fejnélénk alátámasztásával, különösen hosszabb aljzat-hosszabbítók használatakor, anélkül, hogy ez észrevehetően befolyásolná a csavarkulcs pontosságát.
- Ha a szükséges erőkifejtés miatt mindenkor kezét használni kell, tegye a másik kezét az első kezére, soha ne a csavarkulcs másik végére.
- Lassan és egyenletesen húzza vagy nyomja meg a szerszám nyelét, amíg a csavarkulcs egyértelmű "kattanás" hanggal vagy anélkül pillanatban szüntesse meg azonnal a nyomást. NE NYOMJA A SZERSZÁMOT TOVÁBB!

BIZTONSÁGI FIGYELMEZETÉS


A túlzottan meghúzott vagy hibás rögzítőelemek, aljzatok, valamint maga a csavarkulcs hirtelen eltörhetnek, és ez az Ön egyensúlyának elvesztéséhez, eleséshez, vagy egyéb sérülésekhez vezethet. Győződjön meg arról, hogy szilárd alapokon, megfelelően kiegensúlyozott pozícióban áll, és ha szükséges, használjon megfelelő biztonsági hevedert, háttámlát vagy más biztonsági eszközöt.

KARBANTARÁS

1. Ha nem használja, állítsa a csavarkulcsot a legalacsonyabb nyomatéki értékre, és tárolja a mellékelt dobozban.
2. A racsni mechanizmus kivételével sehol ne kenje meg a csavarkulcsot. A racsnis mechanizmus szükség szerint néhány csepp könnyű gépolajjal megkenhető.
3. Ne használjon acetont vagy más oldószert, ehelyett használjon tiszta textíliával felhordott ablaktisztítószereket vagy denaturált alkoholt a csavarkulcs tisztításához.
4. A racsnis mechanizmus kivételével a szerszám nem rendelkezik a felhasználó által javítható alkatrészekkel. Semmilyen okból ne szerelje szét a csökkulcsot. Ha javításra van szükség, küldje el a csavarkulcsot a legközelebbi gyári hivatalos szerviz központba.

TANÚSÍTVÁNYOK

A nyomatékkulcs a szállítás előtt +/- 3% pontossággal került kalibrálásra az óramutató járásával megegyező irányban. Pontosság: ± 4% az óramutató járásával megegyezően, ± 6% CCW a megadott értékre, CW, a teljes skála 20%-tól 100%-ig. Megfelel vagy meghaladja az Amerikai Angol Gépészszmérnöki Társaság követelményeinek B107.14M-1994, ISO 6789 Szabványok.

RO**INSTRUCȚIUNI****Chei dinamometrice cu micro-reglare****CITIȚI ÎNAINTE DE UTILIZARE**

1. Această cheie dinamometrică este un instrument de precizie conceput exclusiv pentru a strânge șuruburile și piulițele la cuplul corect.
2. Nu trebuie utilizată pentru a deșuruba „piulițe gripate”, pentru susținerea obiectelor, ca substitut de ciocan sau în loc de o cheie cu clichet obișnuită.
3. Nu aplicați un cuplu care depășește cuplul maxim al cheii. Aplicați forță numai pe mâner. Nu folosiți elemente de extensie (de exemplu, tuburi atașate la mâner).
4. Suportul pentru capetele cheii dinamometrice cooperează cu capetele unei chei. În cazul utilizării unor capete speciale, setați cuplul conform modelului din ilustrație.
5. Asigurați-vă că cuplul cheii a fost setat exact conform recomandărilor descrise în datele tehnice relevante. În caz contrar, cuplul aplicat poate fi prea mic sau prea mare, ceea ce în consecință duce la deteriorarea elementului înșurubat.
6. În niciun caz nu trebuie să demontați cheia. Componentele interne foarte tensionate pot provoca vătămări corporale grave dacă sunt eliberate într-un mod necontrolat.
7. Periodic, cheia trebuie calibrată. Cheia trebuie calibrată cel puțin o dată pe an, după orice utilizare sau supraîncărcare incorectă sau după 5000 de cicluri („clicuri”).

Tipuri de capete

1. Cap de clichet fix



Clichet în două direcții, 45 de dinți: permite cheia să funcționeze la dreapta și la stânga.
Vă rugăm să rețineți că cheia a fost calibrată numai pentru funcționarea spre dreapta, cu excepția cazului în care se menționează altfel.



Pentru a comuta cheia spre stânga, răsuçiți comutatorul la dreapta.

Pentru a comuta cheia să lucreze la dreapta, roțiți comutatorul la stânga.

2. Prindere capete





Rotundă







Pătrată


Conlucrăază cu diferite tipuri de capete de clichet – cu capete plate, prize și prize deschise.

**SETAREA CUPLULUI:**

1. Trageți înapoi capacul de blocare în direcția indicată.
2. Rotiți mânerul spre dreapta pentru a mări cuplul sau spre stânga pentru a-l reduce. Cuplul trebuie stabilit prin deplasarea în sus. Dacă cuplul dorit va fi depășit, trebuie să reduceți cuplul cu o rotire sub cel dorit și apoi stabiliți din nou rotirea dorită.
3. Scara principală indică cuplul în unitățile de bază și secundare. Scara de precizie indică setarea exactă a unității de bază. Vezi exemplele de mai jos.
4. Împingeți capacul de blocare pentru a bloca mânerul. Scara de precizie poate fi ușor deplasată în raport cu marcajul liniei centrale, ceea ce nu afectează precizia setărilor.

EXEMPLE DE SETĂRI**30 N.m
wrench**5.85 N.m
52 Lb.in**100 Lb.ft
wrench**23.5 Lb.ft
32 N.m**335 N.m
wrench**113.5 N.m
84 Lb.ft25.0 N.m
221 Lb.in59 Lb.ft
80 N.m331 N.m
244 Lb.ft**UTILIZAREA CAPETELOR**

Capelele care îndepărtează centrul racordului însurubat de axa de simetrie a acționării cu clichet, determină că cuplul real diferă de cel indicat pe cheie. Din acest motiv, este necesar să corectați cuplul setat conform formulei de pe pagina următoare.

A**APLICAREA CUPLULUI**

1. Așezați capătul sau capacul de fixare corespunzător pe acționarea pătrată a clichetului și pe racordul care trebuie strâns.
2. Aplicați cu mână forță pe mâner (NUMAI PE MÂNER). Cu cealaltă mână, puteți ține capul de clichet pentru a-l stabiliza, mai ales atunci când utilizați vârfuri lungi. Acest lucru nu va afecta în mod deosebit precizia cheii.
3. În cazul în care forța aplicată necesită utilizarea ambelor mâini, mâna a doua trebuie să se sprijine pe prima mână. Nu puneti niciodată cealaltă mână într-un alt loc pe cheie.
4. Împingeți sau trageți ușor și constant cheia până la saltul momentan, care poate fi sau nu însoțit de un "clic". În acest moment, forța trebuie opriță imediat. NU DEPĂȘIȚI CUPLUL!

AVERTIZĂRI DE SIGURANȚĂ

Racordurile strânse excesiv sau deteriorate, capetele sau cheia în sine pot crăpa brusc. În acest caz, utilizatorul își poate pierde echilibrul, poate să cadă sau să suferă diverse leziuni. Când utilizați cheia, stați ferm la sol, nu uitați să vă mențineți echilibrul și, dacă este necesar, folosiți un ham, un suportul pentru spate sau alte dispozitive de siguranță.

ÎNTREȚINEREA

1. Dacă cheia nu va fi utilizată, setați cuplul cel mai mic și puneti cheia în tocul furnizat.
2. Nu lubrificați cheia - cu excepția mecanismului cu clichet. Mecanismul cu clichet poate fi lubrificat la nevoie cu câteva picături de ulei de mașină.
3. Nu folosiți acetona sau alți solventi pentru a curăta cheia. Folosiți o cărpă curată îmbibată cu lichid pentru spălat geamurile sau spirit denaturat.
4. Cheia nu conține componente care pot fi reparate de utilizator, cu excepția mecanismului cu clichet. În niciun caz nu

trebuie să demontați cheia dinamometrică. Dacă este necesară intervenția service-ului, furnizați cheia celui mai apropiat centru de service autorizat al producătorului.

CERTIFICARE

Această cheie dinamometrică a fost calibrată înainte de livrare cu o precizie de +/- 3% spre dreapta. Precizie: ± 4% din valoarea indicată la dreapta, ± 6% din valoarea indicată la stânga, la dreapta, de la 20% la 100% din scala completă. Îndeplinește sau depășește cerințele standardelor ASME B107.14M-1994, ISO 6789.


NÁVOD

Mikro nastavovací momentový klúč


SK

PREČÍTAJTE SI PRED POUŽITÍM

1



2



3



1. Tento momentový klúč je precízny nástroj určený iba na dotiahnutie skrutiek a matíc na požadovaný krútiaci moment.
2. Nepoužívajte ho ako „drvík matíc“, páčidlo, kladivo alebo namiesto bežného račňového klúča.
3. Nepoužívajte krútiaci moment presahujúci maximálnu kapacitu klúča. Zaťažujte iba rukoväť a nepoužívajte žiadne predĺžovacie tyče (kus rúry položený na rukoväť).
4. Momentový klúč držiaka hlavice by sa mal používať s hlavicami nástrojov Neo. Ak používate špeciálne hlavice, krútiaci moment nastavte podľa vzorca na obrázku.
5. Dabajte na to, aby ste nastavili klúč na presné krútiace momenty, ktoré požadujú vaše špecifikácie, v opačnom prípade dosiahnete výrazne nižší alebo vyšší krútiaci moment a spôsobíte vážne poškodenie zariadenia, na ktorom pracujete.
6. Klúč v žiadnom prípade nerokoberajte. Vysoko namáhané vnútorné komponenty môžu pri neúmyselnom uvoľnení spôsobiť vážne zranenie.
7. Klúč by sa mal pravidelne kalibrovať. Kalibrácia klúča by sa mala skontrolovať najmenej raz ročne, po akejkoľvek neobvyklej manipulácii alebo preťažení alebo po 5 000 cykloch („kliknutiach“).

Typy hlávíc

1. Pevná
hlávica račne



45-zubová otočná račna: klúč pracuje v smere hodinových ručičiek a aj proti smeru hodinových ručičiek. Pokiaľ nie je uvedené inak, klúč sa kalibruje iba v smere hodinových ručičiek.



Kryt posúvača otáčajte v smere hodinových ručičiek pre smer proti smeru hodinových ručičiek

Kryt posúvača otáčajte proti smeru hodinových ručičiek pre smer v smere hodinových ručičiek

2. Držiak
hlavice




okrúhlo




hranaté

Na hlávici račne rôznych veľkostí, hlávice s otvoreným koncom, očkové hlávice alebo očkoploché hlávice.





NASTAVENIE MOMENTU:




1. Vytiahnite blokovací gombík, mal by byť viditeľný.
2. Rukoväť otočte v smere hodinových ručičiek na zvýšenie krútiaceho momentu a proti smeru hodinových ručičiek na jeho zníženie. Nastavte krútiaci moment zvyšovaním stupnice. Ak prekročíte požadovaný krútiaci moment, nastavte krútiaci moment na jednu otáčku pod požadovaný krútiaci moment a potom sa vráťte o kúsok späť.
3. Hlavné stupnice ukazujú veľkosť krútiaceho momentu v primárnych aj sekundárnych jednotkách. Vedľajšia stupnica ukazuje jemné zvyšovanie v primárnych jednotkách. Pozri príklady nižšie.
4. Blokovací gombík zatlačte dovnútra, aby sa uzamkla rukoväť. Vedľajšia stupnica môže byť mierne mimo stredovej čiary bez toho, aby to malo vplyv na presnosť vašich nastavení.

PRÍKLDY NASTAVENIA

30 N.m
wrench**100 Lb.ft**
wrench**335 N.m**
wrench5.85 N.m
52 Lb.in23.5 Lb.ft
32 N.m113.5 N.m
84 Lb.ft25.0 N.m
221 Lb.in59 Lb.ft
80 N.m331 N.m
244 Lb.ft

POUŽITIE PREDLŽENÍ

Predĺženia, ktoré posúvajú stred upevňovaného prvku od stredovej čiary pohoru račne, majú za následok to, že skutočný krútiaci moment sa líši od momentu zobrazeného na klúči. V dôsledku toho musí byť krútiaci moment nastavený na klúči korigovaný pomocou vzorca uvedeného na nasledujúcej strane.



APLIKÁCIA KRÚTIACEHO MOMENTU

- Do štvorhranného pohoru račne a do upevňovacieho prvku, ktorý chcete utiahnuť, nasadte príslušnú objímku alebo nástavec pohoru.
- Tlak ruky vyvíjajte na rukováš a LEN NA RUKOVÁŠ. Klúč na hlavici račne môžete podopriť druhou rukou, aby ste ho upervnilí, najmä pri použití dlhých nástavcov objímkov, bez toho, aby ste výrazne ovplyvnili presnosť klúča.
- Ak z dôvodu potrebného úsilia potrebujete použiť obidve ruky, druhú ruku položte na hornú časť prvej ruky, nikdy nie na inú časť klúča.
- Pomaly a rovnomerne zatiahnite alebo zatlačte, až kým sa klúč na okamih neuvolní, so zreteľným zvukom „kliknutia“ alebo bez neho. V tomto bode uvoľnite tlak. NEVYVÝJAJTE PRÍLIŠ VYSOKÝ KRÚTIACI MOMENT!

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIE

Upevňovacie prvky, objímky, ako aj samotný klúč s nadmerným krútiacim momentom alebo tie, ktoré sú chybné, sa môžu náhle zlomiť a spôsobiť stratu rovnováhy, pád alebo iné zranenie. Uistite sa, že máte pevné podpery, sú správne vyvážené a ak je to potrebné, používajú vhodný postroj, opierka chrbta alebo iné bezpečnostné zariadenie.

ÚDRŽBA

1. Pokiaľ sa kľúč nepoužíva, nastavte ho na najnižšiu hodnotu a uložte ho do dodávaného puzdra.
2. S výnimkou račňového mechanizmu kľúč nemažte. Račňový mechanizmus môže byť podľa potreby namazaný niekoľkými kvapkami lahlého strojového oleja.
3. Na čistenie kľúča nepoužívajte acetón ani iné rozpúšťadlá, namiesto toho používajte čistiace prostriedky na okná alebo denaturovaný alkohol na čistej handričke.
4. S výnimkou račňového mechanizmu neexistujú žiadne časti, ktoré by mohol obsluhovať používateľ. Momentový kľúč v žiadnom prípade nerozoberajte. V prípade potreby zašlite kľúč do najbližšieho autorizovaného servisu.

CERTIFIKÁCIA

Tento momentový kľúč je certifikovaný ako kalibrovaný pred expedovaním s presnosťou +/- 3 % v smere hodinových ručičiek. Presnosť: $\pm 4\%$ v smere hodinových ručičiek $\pm 6\%$ proti smeru hodinových ručičiek z uvedenej hodnoty, v smere hodinových ručičiek, od 20 % do 100 % plného rozsahu stupnice. Spĺňa alebo prekračuje ASME B10.7.14M-1994, ISO 6789 Normy.