

СЕРВІСНІ ЦЕНТРИ «РОСТЕХ»:

м. Київ
вул. Магнітогорська, 1
т.: 050-446-88-70,
(044) 498-14-15

м. Біла Церква
вул. Таращанська, 193 Г
т.: 095 384-84-12

м. Вінниця
вул. Київська, 4
т.: 050-313-81-75, (0432) 55-21-63

м. Дніпропетровськ
пров. Юнатів, 7
т.: 050-418-37-01, (056) 371-21-39

м. Донецьк
вул. Сирова, 65
т.: 050-383-15-04

м. Житомир
вул. Ватутіна, 81А
т.: 050-338-90-54,(0412) 36-25-34

м. Запоріжжя
вул. Карпенка-Карого, 54А
т.:050-352-53-81,(061) 219-02-49

м. Івано-Франківськ
вул. Короля Данила, 20,
т.: 095-283-01-55,(0342) 71-07-91

м. Ізмаїл
вул. Шевченко, 120
т.: 050-418-35-88

м. Кам'янець-Подільський
Хмельницьке шосе, 38
т.:095-284-03-96, (03849)9-17-73

м. Керч
вул. Орджонікідзе, 117
т.:095-284-03-97

м. Кіровоград
вул. Тореза, 27Б
т.: 050-289-01-99,
(0522) 22-17-28

м. Коростень
вул. Шатрищанська, 69
т.: 095-281-43-76

м. Котовськ
вул. 50-річчя Жовтня,216 Е
т.: 066-373-46-98, (04862) 5-51-23

м. Краматорськ
вул. Лазо,24
т.: 095-283-93-18, (06264)3-12-12

м. Кременчук
вул. Махорочна, 37А
т.: 095-283-93-22

м. Кривий Ріг
вул. Жовтнева, 18B
т.: 096-765-26-51, (056) 462-99-05

м. Луганськ
вул. А. Лінєва, 68
т.:050-352-58-43,(0642)93-51-71

м. Луцьк
вул. Лідавська, 2
т.: 050-385-01-12,(0332)78-59-33

м. Львів
вул. Городоцька 174 (тер."Мотозавод")
т.: 050-388-47-13, (032) 295-25-49

м. Маріуполь
вул.Гавань Шмідта,6
т.: 050-353-86-15

м. Мелітополь
вул. Профінтерна, 14/2
т.:050-461-70-54, (0619)42-11-61

м. Миколаїв
вул. Авандардна, 2А
т.: 095-283-14-88

м. Нікополь
вул. Кооперативна, 1
т.: 095-283-93-17,(05662) 3-90-47

м. Нова Каховка
вул. Заводська, 2Р
т.: 095-282-13-97, (05549) 7-24-84

м. Одеса
вул. Новомосковська дрогога, 3
т.: 050-419-43-07(048)728-74-80

м. Олександрія
пр-т. Будівельників, 40
т.: 095-281-52-04,(05235) 9-22-46

м. Полтава
вул. Половка, 66Б
т.: 050-351-41-69

м. Рівне
вул. Курчатова, 34
т.: 096-457-04-97, (0362) 43-53-43

м. Севастополь
вул. Вакуленчука, 31 В
т.: 095-283-93-16,(0692) 539-445

м. Сімферополь
вул. Вузловая, 20
т.: 050-338-73-43, (0652) 48-15-73

м. Сміла
вул. Мічуріна,32
т.: 050-313-78-84, (4725) 2-05-05

м. Сімферополь
вул. Мічуріна,32
т.: 050-313-78-84, (4725) 2-05-05

м. Сміла
вул. Мічуріна,32
т.: 050-313-78-84, (4725) 2-05-05

м. Сміла
вул. Мічуріна,32
т.: 050-313-78-84, (4725) 2-05-05

Електролобзик

Л 700 РМ



Інструкція користувача

ОБСЛУГОВУВАННЯ Й ЗАМІНА ДЕТАЛЕЙ

Регулярний контроль і чищення електроінструменту дозволить довгий час підтримувати його робочий стан.

Змащення підшипників і шестерень вистачає на весь термін служби. Двигун повинен добре охолоджуватися під час роботи, тому не закривайте впускні вентиляційні отвори руками. Після роботи від'єднайте шнур від електричної мережі й ретельно очистіть інструмент.

ЗАМІНА ЕЛЕКТРИЧНОГО ШНУРА

Перевіряйте стан електричного шнура перед кожним включенням. Робити його заміну може тільки кваліфікований персонал сервісного центру.


УВАГА!
ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ
ВИКОРИСТОВУВАТИ НЕСПРАВНИЙ
ЕЛЕКТРОІНСТРУМЕНТ. ЦЕ МОЖЕ
ПРИВЕСТИ ДО ТРАВМИ.

Для заміни деталей звертайтеся в авторизований сервісний центр Ростех.

УТИЛІЗАЦІЯ

Наприкінці життєвого циклу машини або коли ремонт не представляється можливим необхідно зробити утилізацію у відповідності зі стандартними нормами країни. Утилізація повинна робитися кваліфікованим персоналом по інструкції. При будь-яких обставинах додержуйтесь наступних принципів: Не забруднюйте природне середовище;

-Не викидайте машину разом із твердими міськими відходами;
-Взаємодійте із центрами утилізації відходів.



Утилізація електроінструментів робиться окремо від інших відходів на підприємствах, що відповідають умовам екологічної безпеки.

ОСНОВНА ІНФОРМАЦІЯ

ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ	1
ЗАГАЛЬНІ МІРИ БЕЗПЕКИ	2
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	4
ОПИС ДЕТАЛЕЙ ПРИЛАДУ	5
ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ	6

Дякуємо Вам за покупку продукції торговельної марки
«РОСТЕХ»



Уважно прочитайте інструкцію перед першим використанням продукції. Будьласка збережіть інструкцію для подальших довідок.

ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ

Ви придбали продукцію не професійного призначення, призначену винятково для використання в домашніх умовах.

При роботі слід дотримуватися наступних правил:

- На кожні 15 хвилин роботи - 15 хвилин відпочинку.
- Напруга в мережі повинна відповідати значенню, зазначеному на інструменті та в інструкції з експлуатації.
- Ремонти повинні робитися тільки кваліфікованими фахівцями в авторизованих сервісних центрах "РОСТЕХ"
- Розкриття або розбирання інструменту припиняє дію гарантії (більш докладно див. "Гарантійний Талон").

Термін експлуатації приладу - два роки від дня продажу



Фірма-виробник залишає за собою право змінювати зовнішній вигляд та комплектацію без попереднього узгодження з покупцем.



Товар групи електроінструмент. Виробник: Сан Мун Індастріал. Адреса: №136 Чангянг Роуд, Зон С, Нінгбо Джіанбей Інвестмент Піонірнг Центр, Жеяянг 315133, Китай. Постачальник ПП «Будпостач», Київ, вул. Магнітогорська 1, оф. 208, сертифіковано в Україні. Інформацію щодо призначення товару дивіться в інструкції. Дата виготовлення : 2014 рік. Зберігати в сухому місці при температурі: -10 +50 С. Правила користування та гарантійний термін дивіться в інструкції до товару. Термін придатності необмежений. Не містіть шкідливих речовин.

ЗАГАЛЬНІ МІРИ БЕЗПЕКИ

Будьласка, перед першим включенням продукту, уважно прочитайте й неухильно додержуйтеся приписів даної інструкції. Вона розроблена спеціально для Вашої безпеки й безпеки інших осіб; для захисту та збереження терміну служби Вашого електроінструменту.

Попередження

Ми не рекомендуємо вносити які-небудь зміни в конструкцію електроінструменту, або застосовувати його не за призначенням, а також використовувати будь-які пристосування або допоміжні пристрой, відмінні від рекомендованих у даній інструкції - це може привести до ушкодження електроінструменту або до травми оператора. При виникненні сумнівів щодо застосування електроінструмента, зверніться в уповноважений сервісний центр за консультацією.

Використовуйте інструмент строго за призначенням

Не використовуйте інструмент для тієї роботи, на яку він не був розрахований (для виконання важких робіт необхідний інструмент, який розрахований на тяжкі умови роботи; для проведення легких робіт досить малопотужного інструменту). Не використовуйте інструмент для тих цілей, для яких він не призначений.

Робоча зона

Захаращені верстати й робочі зони провокують нещасні випадки. Верстати повинні утримуватися в чистоті. Підлоги повинні бути чистими й вільними від сміття. Особливі запобіжні заходи варто вживати в тих місцях, де підлога слизька внаслідок наявності опилок або воску.

Виробниче середовище

Не піддавайте свій електроінструмент впливу дощу й не використовуйте його у вологих або сиріх місцях. Підтримуйте гарне освітлення робочої зони. Не використовуйте інструменти з електричним приводом у місцях, де існує ризик вибуху або пожежі внаслідок наявності горючих матеріалів, легкозаймистих рідин, фарб, лаків, бензину і т.д., газів і пилу, що легко запалюються або вибухонебезпечні. Як міра обережності рекомендується проконсультуватися з фахівцем відносно підходящого вогнегасника й способів його застосування.

Подбайте про дітей і свійських тварин

Не слід допускати дітей і свійських тварин до робочої зони. Не дозволяйте дітям доторкатися або експлуатувати механічне устаткування або торкатися подовжуvalних шнурів. Весь інструмент варто тримати в недоступному для дітей місці, переважно зберігати або замикати його у надійній шафі або кімнаті на той час, коли ці інструменти не використовуються.

Індивідуальна безпека

Одяг: не носіть вільний одяг, ювелірні прикраси або що-небудь, що може бути затягнуте рухомими елементами інструменту,. Волосся: уникайте попадання волосся в рухомі елементами інструменту. Для утримання довгого волосся носіть захисні головні убори. Захист очей: обов'язково вимогою є носіння захисних окулярів (звичайні окуляри недостатні для захисту очей). Захист органів слуху: рекомендується використання засобів захисту органів

полотном і заготівлею або занадто швидке занурення в матеріал можуть привести до руйнування полотна. Даний метод виконання внутрішнього різу повинен виконуватися тільки при максимальній швидкості й максимальному впливі механізму маятника.




РЕГУЛЮВАННЯ МАЯТНИКОВОГО МЕХАНІЗМУ

ПИЛЬНЕ ПОЛОТНО

Маятниковий механізм служить для додання пильянню коливального руху з метою збільшення швидкості різання матеріалу. Регулювання маятникового механізму виробляється за допомогою важеля керування (D). У положенні важеля керування "O" виключається еліпсоподібність траекторії руху пильяння.

ВСТАВКА ПИЛЬНОГО ПОЛОТНА

Увага! Правильно встановлюйте й фіксуйте пильне полотно. Включення електролобзика з нещільною або неправильною фіксацією пильного полотна може привести конструкцію лобзика в непридатність або заподіяти травму операторові.



Електросхема

ІНСТРУКЦІЙ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

УВАГА! Будьласка, перед першим включенням електроінструменту, уважно прочитайте й нехильно додержуйтесь приписань цієї інструкції. Вона розроблена спеціально для Вашої безпеки й безпеки інших осіб; для забезпечення тривалого й безаварійного терміну служби Вашого електроінструменту.

ПІДКЛЮЧЕННЯ МАШИНИ ДО ЕЛЕКТРИЧНОЇ МЕРЕЖІ (230 В) Для виключення ризику, пов'язаного з електрошоком, машина підключається через літу вилку, що не допускає проведення заміни. Значення струму, що допускається, зазначено на вилці. При заміні запобіжника треба встановлювати тільки запобіжник того ж номіналу. Кришка запобіжника може зніматися, але ніколи не використовуйте вилку зі знятою кришкою. Якщо буде потрібно замінити кришку, то переконайтесь, що нова має такі ж кольори як кольори поверхні пальців вилки.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Застосування вилки з оголеними проводами може привести до нещасного випадку або пожежі.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Ця машина має подвійну ізоляцію.

РОБОТА

ВАЖЛИВО: Переконайтесь, що напруга в мережі відповідає напрузі, вказаній на табличці з технічними характеристиками.

ПЕРЕМІКАЧ МАЄ КНОПКУ ЗАХИСТУ ВІД ВІПАДКОВОГО ВКЛЮЧЕННЯ


Машина починає працювати після натискання на перемикач під рукояткою (A). При безперервному тривалому застосуванні стисніть пускач (A), надавіть на кнопку (B) і зафіксуйте цей стан. Далі звільніть пускач (A). Звільніть кнопку (B), машина буде продовжувати працювати. Вимикання виконується шляхом настискання пускача (A), кнопка (B) у цьому випадку автоматично звільниться.

РЕГУЛЮВАННЯ ШВИДКОСТІ

Залежно від виконуваної роботи швидкість обертання може регулюватися рифленою кнопкою (3).

ПРИМІТКА: Швидкість обертання залежить від тиску на інструмент. Не перевантажуйте машину.

ВАЖЛИВО: Форма корпуса електролобзиків такого типу дозволяє утримувати його однією рукою, але з міркувань безпеки настійно рекомендується тримати електролобзик двома руками.



ВНУТРІШНІ РІЗI:

Спочатку необхідно просвердлити отвір, щоб почати різати пильним полотном. Іншим способом є безпосереднє введення пильного полотна в матеріал (тільки при обробці дерева). Ця операція може виконуватися тільки досвідченими робітниками й тільки при використанні коротких полотен. Під час роботи верстата на повній швидкості й установці регулювання маятника на значення 3, пильне полотно повинне опиратися під кутом 55-60° відносно підставки. Потім треба, повільно й обережно надавити пилкою на матеріал. Перша фаза операції повинна бути почата з великою обережністю: раптові удари й значне контактне зусилля між ріжучим

слуху протягом періодів тривалої роботи.

Взуття: у тих випадках, коли існує ризик ушкодження ніг важкими предметами або ризик підковзнутися на мокрій або слизькій підлозі, треба носити відповідне нековзне захисне взуття.

Захист голови: у тих випадках, коли є ризик падіння предметів або удару об виступаючі або низько розташовані перешкоди, треба носити тверду каску.

Захист органів дихання: у випадках, коли операція механічної обробки приводить до утворення пилу, носіть протипилову маску.

Уникайте ненавмисного пуску

Перед вставлением вилки інструменту в розетку мережі електро живлення, переконайтесь в тім, що перемикач перебуває в положенні OFF (ВИМК.).

Устаткування для видалення пилу

Якщо електроінструмент оснащений пристроєм для видалення й збору пилу, переконайтесь в тім, що він підключений належним чином і перебуває в робочому стані.

Відключайте інструменти з електроприводом

По завершенні роботи, забезпечте відключення електроінструменту від мережі електро живлення. Відключайте електроінструмент від електро живлення також перед виконанням обслуговування, змащенням або при виконанні регулювань і при заміні пильних полотен.

Подовжуvalні шнури й котушки

Не застосовуйте двожильні подовжуvalні шнури або котушки на інструментах з електроприводом із заземлюючим контуром. Завжди використовуйте трьохжильні

подовжуvalні шнури або котушки з жилою заземлення, з'єднаної із землею.

Якщо буде потреба використання інструмента з електроприводом поза приміщенням, використовуйте тільки подовжуvalні шнури, призначенні для використання поза приміщеннями й маючі відповідне маркування (W або WA).

Для подовжуvalних шнурів з довжиною до 15 метрів використовуйте поперечний переріз проводів 1,5 мм.² Для подовжуvalних шнурів з довжиною понад 15 метрів використовуйте поперечний переріз проводів 2,5 мм.²

Захищайте подовжуvalний шнур від гострих предметів, надлишкового тепла й розміщення у вологому або мокрому місці. Перед використанням усуваєте всі ушкодження подовжуvalного шнура.

Не додавайте багато зусиль

Залишайтесь уважним, стежте за тим, що робите, і використовуйте загальні органи почуттів при роботі з електроінструментом. Не користуйтесь електроінструментом у стані стомлення, під дією лікарських препаратів, алкогольного або наркотичного сп'яніння. Неуважність при роботі з електроінструментом може привести до серйозної травми.

ПЕРЕЛІК КОМПЛЕКТУ:

1. Лобзик Л 700 РМ - 1шт.
2. Патрубок для відводу пилу - 1 шт.
3. Лезо до лобзика - 1 шт.
4. Шестигранний ключ - 1 шт.
5. Інструкція користувача з гарантійним талоном - 1 шт.

Дбайливо доглядайте за електроінструментом

Для більш якісної й безпечної роботи, зберігайте ріжучі частини інструменту наточеними й у чистому стані. Вчасно смазуйте й заміняйте допоміжні пристосування й деталі електроінструменту. Стежте, щоб вентиляційні пази залишилися чистими й вільними від пилу. Заблоковані вентиляційні пази можуть викликати перегрів й ушкодження електродвигуна. Періодично перевіряйте шнур електроживлення інструмента й, у випадку його ушкодження, зверніться в уповноважений сервісний центр для його заміни. Працюйте сухими, чистими від мастила й консистентних змащувачів руками.

Важливо!

Порушення правил використання даного устаткування може привести до його пошкодження, і не підлягає гарантійному ремонту.

Ремонт повинен здійснюватися тільки кваліфікованими особами з використанням оригінальних запасних частин. Порушення цієї вимоги може привести до значної небезпеки для користувача.

Гарантійний ремонт устаткування здійснюється тільки в уповноважених сервісних центрах.



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номінальна напруга	—	230 В ~
Номінальна частота	—	50 Гц
Споживана потужність	—	700 Вт
Кількість обертів	—	500-3000 об/хв
Маятниковий хід	—	4 ступені
Макс. глибина різання:		
у деревині	—	65 мм
у металі	—	8 мм
Кут нахилу	—	0-45°
Вага	—	2,1 кг
Подвійна ізоляція		

Зберігайте пильність

Перед використанням електроінструменту, перевірте всі деталі й вузли на предмет їх ушкодження. Перевірте цілісність корпуса електроінструменту, правильність настроювання рухливих частин, переконайтесь в тім, що вони не заїдають. Перевірте наявність і працевздатність всіх перемикачів (особливо ON/OFF) і деталей. При необхідності зверніться в уповноважений сервісний центр для іхнього ремонту або заміни. Якщо електроінструмент вимагає кріплення, переконайтесь в тім, що він надійно прикріплений до підходящого верстата.

ОПИС ДЕТАЛЕЙ ПРИЛАДУ



1. Захисний екран
2. Табличка з логотипом виробника
3. Рукоятка
4. Вимикач
5. Защита від випадкового включення
6. Регульована підставка
7. Патрубок відвodu пилу
8. Регулятор швидкості
9. Зажимний гвинт
10. Маятниково регулювання

Детальна схема моделі

- 1 Гвинт M4 × 14
- 2 Прижимна планка
- 3 База
- 4 Прижимна пластина
- 5 Лівий корпус
- 6 Ручка маятникового ходу
- 7 Пружина
- 8 Шарик Ф5
- 9 Защитна кришка
- 10 Сталевий дріт
- 11 Планка
- 12 Пилка
- 13 Шток
- 14 Пружина
- 15 Направляюча
- 16 Підшипник
- 17 Втулка ковзання
- 18 Стопорне кільце Ф6
- 19 Шайба
- 20 Підшипник голчастий K06-13.5
- 21 Шестерня
- 22 Противага
- 23 Маятникова дошка
- 24 Корпус підшипника
- 25 Шарикопідшипник 608ZZ
- 26 Ротор
- 27 Щіткотримач
- 28 Щітка
- 29 Шарикопідшипник 607ZZ
- 30 Статор
- 31 Тримач ролика
- 32 Штіфт Ф4 × 27.5
- 33 Пружина
- 34 Ролик
- 35 Пружинна шайба 5
- 36 Шайба Ф6 × 16 × 1
- 37 Прижим кабеля
- 38 Саморізи ST4.2 × 10
- 39 Перехідник пиловідведення
- 40 Гумова кільце ф32 × 2,55
- 41 Корпус правий
- 42 Регулятор швидкості обертання
- 43 Перемикач
- 44 Блок потужності лазера
- 45 Лазерна указка
- 46 Гумова опора
- 47 Кнопка
- 48 Саморізи ST4.2 × 16
- 49 Саморізи ST4.2 × 134
- 50 Ключ S-3
- 51 Защита кабеля
- 52 Кабель
- 53 Паралельний упор
- 54 Гайка M4 × 8
- 55 Пружина